



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Acciones adoptadas por las EFA ante el derrame de hidrocarburos en Ventanilla

Fecha: 13 de febrero del 2022

De acuerdo a la información proporcionada por el OEFA y las Entidades de Fiscalización Ambiental competentes para abordar la emergencia ambiental suscitada por el derrame de hidrocarburos en Ventanilla, al día 13 de febrero del 2022, se cuenta con la siguiente información:

1. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)

Información correspondiente al 12/2/2022¹

ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA)

- A las 11:30 horas se inició el recorrido para la evaluación de actividades y monitoreo de áreas afectadas por el derrame de hidrocarburo. Se empezó en la zona norte, playa Infantería, en donde no se observaron actividades de limpieza.



- En la playa Infantería se observaron manchas de hidrocarburos en la orilla.



- Al sur de la playa Carros Grandes se observaron manchas de hidrocarburos.



¹ Esta información no fue incluida en el reporte anterior.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

- En la playa Roca Beach se observaron equipos de trabajo abandonados.



- En la playa Roca Beach, al límite con la playa Pocitos, no se observaron actividades de limpieza a pesar de la presencia de hidrocarburos en el agua.



- **Empresa Séché:** Se observó a 17 personas realizando labores de lavado manual de piedras, así como con el uso de 2 motobombas. Adicionalmente, se observó el tendido de barreras de desvío para evitar la floración de aguas con crudo en el mar.



- **Empresa Tower & Tower:** Se observó la realización de actividades de lavado de piedras con paños absorbentes, recojo manual de arena contaminada y el recojo de agua con hidrocarburos.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

**Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional**

- Se observó la realización de actividades de limpieza de peñas con agua a alta presión.



- Se coordinó con el equipo de la ZRA el llenado de una poza a través del skimmer utilizado por la empresa Lamor Grupo 3, el cual cuenta con un platillo en calidad de préstamo y se acumuló un aproximado de 1000 galones.



- Se observó la presencia de operarios de limpieza de la Municipalidad Distrital de Ancón.



- En la playa Miramar se observó la presencia de una barrera de pompones para la absorción de hidrocarburos en las orillas.



- Se observaron residuos sólidos arrastrados por las olas del mar, distintos a los generados por el derrame, que fueron recogidos durante las actividades de limpieza que se vienen realizando.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional




RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES

- A las 10:40 horas se inició el recorrido por el polígono Islote Isla Pescadores, participaron representantes de Sernanp (RNSIIPG y DGANP) y representantes de la prensa de CGTN América (división estadounidense de China Global Televisión Network, la división internacional de la organización de medios estatal China Central Televisión). Se zarpó desde el muelle Molo hacia el Islote Grupo de Pescadores con el objetivo de realizar el monitoreo de impacto del ecosistema y rescate de la fauna silvestre afectada por la presencia de restos de petróleo.



Recorrido del equipo de monitoreo y rescate de fauna silvestre





PERÚ


Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional


Puntos registrados durante el recorrido



Registro de manchas oleosas

- Durante el recorrido se registró la presencia de 4 manchas oleosas, 3 de las cuales se encuentran dentro de la RNSIIPG - Islote Grupo de Pescadores, en las siguientes coordenadas:

Waypoint	x	y	observación	acción
081	0260213	8698064	Mancha Oleosa	Registrado
088	0253525	8697792	Mancha Oleosa	Registrado
090	0253332	8697801	Mancha Oleosa	Registrado
104	0253374	8697249	Mancha Oleosa	Registrado



Registro de fauna

Fauna rescatada

- Durante el recorrido, el equipo logró rescatar 1 guanay juvenil entregado por pescadores con muestras de restos oleosos en el pico y 1 piquero juvenil.

Waypoint	X	Y	Observación	acción
091	0253366	8697852	01 Guanay juvenil	rescatado
107	0253578	8697598	01 Piquero juvenil	rescatado



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



Fauna muerta recuperada

- Durante el recorrido se registraron 11 aves muertas de las cuales 10 fueron recogidas (8 guanay y 2 piqueros), detalladas en el cuadro siguiente:

ítem	x	y	cantidad	observación	estado	acción
089	0253481	8697723	01	guanay	Muerto	Recogido
090	0253332	8697801	01	guanay	Muerto	Recogido
093	0253148	8697434	01	Piquero adulto	Muerto	Recogido
094	0253080	8697351	01	Piquero juvenil	Muerto	Recogido
099	0252868	8697160	01	Guanay inmaduro	Muerto	Recogido
100	0253086	8696932	01	Guanay juvenil	Muerto	Recogido
105	0253412	8697454	01	Guanay juvenil	Muerto	Recogido
108	0253691	8697639	01	Guanay juvenil	Muerto	Recogido
110	0253805	8697687	01	Guanay inmaduro muerto en Isla	Muerto	NO Recogido
111	0253812	8697741	01	Guanay juvenil	Muerto	Recogido
112	0254024	8697716	01	Guanay juvenil	Muerto	Recogido





PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



- La fauna silvestre rescatada —2 aves (1 guanay y 1 piquero) y los cadáveres recogidos (8 guanay y 2 piqueros)— fueron entregados a Serfor en el Puesto de Control de Flora y Fauna Silvestre de Playa Las Conchitas, en Ancón, como consta en el acta.

ACTA DE CUSTODIA DE FAUNA SILVESTRE RESCATADA Y ENTREGA DE LA FAUNA SILVESTRE MUERTA

En Puerto de Pesca de Pesca Silvestre Playita de Pesca SERFOR, siendo las 2:00 pm del día 12 de febrero del año 2022, estando reunidos representantes de las instituciones SERNANP y SERFOR, se hace la entrega de la fauna silvestre rescatada viva y fauna silvestre muerta, recogida al interior de las ANP's (Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntos Guaneras- Islote Grupo de Pescadores, y Zona Reservada de Ancón), que posiblemente haya sido afectada por el derrame de crudo de petróleo ocurrido en Ventanilla, para su posterior traslado a centro de rehabilitación ubicada en el Parque de las Leyendas-San Miguel. A continuación se detalla:

FAUNA SILVESTRE	RESCATADO	MUERTO	IMP. DE PROTECCIÓN
Estado de conservación biogeográfico	1	2	2
Protección especial (lista roja)	1	2	2
Clasificación (protección especial)	1	2	2
Comunidad Lengua (Protección especial)	1	2	2
Protección (Sistema de Islas, Islotes y Puntos Guaneras)	1	2	2
otro			
total			

En señal de conformidad, ambas partes suscriben la presente acta, siendo las 2:00 pm del mismo día y año.

Atentamente,

Carlos Salazar Gonzales
Gerente General
SERNANP

En Representación
RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME



Registro de observaciones

- Durante el recorrido en los alrededores de la isla, se observaron 12 embarcaciones de pesca artesanal que realizaban actividades de limpieza:

Waypoint	X	Y	Observación
082	0254074	8697827	12 embarcaciones de pesca artesanal

- En el trayecto, se acercó la embarcación de APESCA que transportaba al interior del área a un equipo de prensa de nombre "Wallawisa", quienes realizaron consultas a la brigada de rescate de Sernanp sobre las acciones que viene realizando Repsol dentro del ANP, puntualizando sobre las acciones del señor Morikawa y otros especialistas. Se les consultó si contaban con autorización de ingreso por parte del Sernanp; sin embargo, manifestaron que no habían realizado las coordinaciones respectivas y estaban ingresando con pescadores artesanales a fin de verificar el impacto causado por el derrame de petróleo al ecosistema y a los pescadores. Se precisó que durante todo momento se mostraron confrontacionales con el equipo.




PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



RNSIIPG – SECTOR PUNTA SALINAS

Objetivo

- Realizar el monitoreo, identificación y rescate de la fauna silvestre afectada al interior del ANP Punta Salinas por el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla.
- A la 13:30 horas, personal destacado al puesto de control y vigilancia de Punta Salinas realizó un recorrido interior por las playas del ANP Punta Salinas desde la zona norte, para verificar la presencia de hidrocarburos desde los puntos de monitoreo (zonas con buena visibilidad).



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



Punto de Monitoreo de la Zona Norte:

- En la playa Apay (parte norte del ANP) se observó que no había coloración anómala en el agua del mar y el estado del mar era movido (Ubicación: Waypoint N° 369 18 L UTM 210905E; 8750210N)



- En la playa Mala Señá se observó que no había coloración anómala en el agua de mar y el estado del mar era movido (Ubicación: Waypoint N° 370 18 L UTM 210771E; 8750410N)



- En la playa Zona Gallinazo se observó que no había coloración anómala en el agua de mar y el estado del mar era movido (Ubicación: Waypoint N° 371 18 L UTM 210460E ; 8750419N)



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



- Se verificó aposentamiento de aves guaneras de pelecanus thagus (pelicano peruano) disperso y phalacrocorax bougainvilli (guanay).



REPORTE DE EQUIPO RESCATE Y TRASLADO DE FAUNA

- El recorrido fue realizado en el sector Islote Grupo de Pescadores, el equipo estuvo conformado por 3 representantes de Sernanp.

Objetivos:

- Realizar el monitoreo en conjunto y rescate de la fauna silvestre afectada por el derrame de petróleo en la zona de la Pampilla de Ventanilla con participación del personal de la RNSIIPG y Unidad Operativa Funcional de Monitoreo y Vigilancia del Sernanp.
- Identificar y registrar la fauna marina afectada por el derrame de petróleo en el interior de ANP RNSIIPG - Islote Grupo de Pescadores.
- Identificar, registrar cuerpos y manchas oleosas sobre el ámbito marino de la RNSIIPG - Islotes Grupo de Pescadores.
- Personal de la Unidad Operativa Funcional de Monitoreo y Vigilancia del Sernanp realizó la actividad de monitoreo y rescate de fauna silvestre posiblemente impactada por el derrame de petróleo. El recorrido marítimo se realizó desde el muelle Mollo, pasando por la zona sur de la ZRA hacia el Islote de Grupo Pescadores.
- Se rescataron 88 aves empetroladas, 10 aves muertas recogidas (8 guanays y 2 piqueros) y 2 aves rescatadas (1 piquero y 1 guanay).



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



Especies de Fauna Muerta, Avistada y Rescatada: 12-02-2022

Estado	Especies		12.02.22	SUB TOTAL
	Nombre Científico	Nombre Común		
Muerta	<i>Phalacrocorax</i>	Cormorán		
	<i>Leucocarbo bougainvillii</i>	Guanay	8	8
	<i>Sula variegata</i>	Piquero Peruano	2	2
	<i>Spheniscus humboldti</i>	Pingüino de Humboldt		
	<i>Pelecanus thagus</i>	Pelicano		
	<i>Larus belcheri</i>	Gaviota Peruana		
	<i>Otaria flavescens</i>	Lobo chusco		
	<i>Lontra felina</i>	Nutria marina		
	<i>Chuita Phalacrocorax gaimardi</i>	Chuita		
	<i>Larosterna inca</i>	Zarcillo		
	TOTAL		10	10
Avistada con afectación o heridas	<i>Phalacrocorax</i>	Cormorán		
	<i>Leucocarbo bougainvillii</i>	Guanay	83	83
	<i>Sula variegata</i>	Piquero Peruano		0
	<i>Spheniscus humboldti</i>	Pingüino de Humboldt	3	3
	<i>Pelecanus thagus</i>	Pelicano	2	2
	<i>Larus belcheri</i>	Gaviota Peruana		0
	<i>Otaria flavescens</i>	Lobo chusco		0
	<i>Lontra felina</i>	Nutria		0
	<i>Chuita Phalacrocorax gaimardi</i>	Chuita		0
	TOTAL		88	88
Rescatada	<i>Phalacrocorax</i>	Cormorán		
	<i>Leucocarbo bougainvillii</i>	Guanay	1	1
	<i>Sula variegata</i>	Piquero Peruano	1	1
	<i>Spheniscus humboldti</i>	Pingüino de Humboldt		
	<i>Pelecanus thagus</i>	Pelicano		
	<i>Larus belcheri</i>	Gaviota Peruana		
	<i>Otaria flavescens</i>	Lobo chusco		
	<i>Lontra felina</i>	Nutria		
	<i>Chuita Phalacrocorax gaimardi</i>	Chuita		
	TOTAL		2	2

**PERÚ****Ministerio
del Ambiente****Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA****SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental****Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional**

Tipo de Especies	Muerta	Afectada	Rescatada	TOTAL
Cormorán				
Guanay	2	83	1	86
Piquero Peruano	8		1	9
Pingüino de Humboldt		3		3
Pelicano		2		2
Gaviota Peruana				
Lobo chusco				
Nutria marina				
Chuita				
Zarcillo				
Total	10	88	2	100

3. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)**Acciones de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas**

- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias.
- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares:

Playa	Actividad	# Personas	Repsol	ONG	Observaciones
Playas Caverro (Ventanilla)	Con actividades de limpieza	106	MMI SEA SUATRA (AMBIPAR) FERCAS	No	Se observaron trazas de hidrocarburos en la espuma de agua de mar y en los peñascos de la playa y arena. Se viene realizando la limpieza de la zona con el apoyo de un (1) minicargador frontal. La supervisión fue realizada sin el acompañamiento del administrado.
Playa Santa Rosa Chica (Santa Rosa)	Con actividades de limpieza	19	LAMOR MMI	No	Se observaron trazas de hidrocarburos en la zona rocosa (peñascos). Se viene realizando la limpieza de la zona con el apoyo de un (1) tractor y tres (3) motobombas. La supervisión fue realizada con el acompañamiento del administrado.
Playa San Francisco (Ancón)	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No	No se observó la presencia de hidrocarburos en el área de la playa. Se observaron gran cantidad de aves marinas sin afectación en la zona. La supervisión fue realizada sin el acompañamiento del administrado.
Playa Ancón	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No	Se observó espuma con

**PERÚ****Ministerio
del Ambiente****Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA****SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental****Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional**

Playa	Actividad	# Personas	Repsol	ONG	Observaciones
(Bahía) (Ancón)					trazas de hidrocarburos y en la zona rocosa (peñasco) alrededor del muelle. La supervisión fue realizada sin el acompañamiento del administrado.
Playa Hermosa (Ancón)	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No	No se observó la presencia de hidrocarburos en el área de la playa. La supervisión fue realizada sin el acompañamiento del administrado.
Playa San Gaspar (Pasamayo)	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No	Se observó espuma con trazas de hidrocarburos en las orillas y en agua de mar, así como la presencia de hidrocarburos en la zona rocosa (peñasco). Se tomaron muestras de suelo y agua de mar. La supervisión fue realizada sin el acompañamiento del administrado.
Playa Punta Salinas (Huacho)	Ninguna	Ninguna	Ninguna	No	No se observó la presencia de hidrocarburos en el área de la playa. Se observaron gran cantidad de aves marinas sin afectación en la zona. La supervisión fue realizada sin el acompañamiento del administrado.
Terminal Multiboyas N° 1	Con actividad de descarga de petróleo crudo	Varios ²	Buque / Tanque TEN SELECAO Contratistas de Repsol	No	El área de la corriente marina se encontraba con barreras de contención. No se observó presencia de hidrocarburos en el agua.
Terminal Multiboyas N° 2	Con actividad de contención	13	Contratistas (12) Repsol (1)	No	Toda el área se encontraba con barreras de contención. No se observó presencia de hidrocarburos en el agua. Se tomaron dos muestras de agua.
Terminal Multiboyas N° 3	Sin actividad operativa	6	Contratistas	No	Se encontró la Embarcación Celendín, que tiene la función de apoyo y de almacén de materiales de contención. No se observó la presencia de hidrocarburos en el agua.
Terminal	Sin actividad	2	Contratista	No	Se encontró la Embarcación

² No se logró subir al buque tanque debido a que se encontraba en actividades de descarga; sin embargo, se observó que habían varias personas en el mismo. También se observó a personal de las empresas contratistas de Repsol haciendo actividades de recorrido.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Playa	Actividad	# Personas	Repsol	ONG	Observaciones
Monoboya N° 4	operativa				Helio, que tiene la función de recorrer el área de la monoboya. No se observó la presencia de hidrocarburos en el agua.

Registro Fotográfico



Playa San Francisco (Ancón)



Playa San Francisco (Ancón)



Playa San Francisco (Ancón)



Playa Ancón (Ancón)



Playa Ancón (Ancón)



Playa Ancón (Ancón)



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental


Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional



Playa Hermosa (Ancón)



Playa Hermosa (Ancón)



Playa San Gaspar – Pasamayo



Playa San Gaspar – Pasamayo



Playa Santa Rosa Chica (Santa Rosa)



Playa Santa Rosa Chica (Santa Rosa)



Playa Santa Rosa Chica (Santa Rosa)



Playa Santa Rosa Chica (Santa Rosa)



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

SEFA: Subdirección de
Seguimiento de
Entidades de
Fiscalización Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

 UTM: 18L, Quadrante: 8880450m Elevación: 1.9m x 1.2 m Precisión: 0.4 m Tiempo: 13-02-2022 12:30 Nota: Terminal Multiboyas 1 18L Ventanilla	 UTM: 18L, Quadrante: 8880450m Elevación: 20m x 20m m Precisión: 4.2 m Tiempo: 13-02-2022 11:58 Nota: Terminal Multiboyas 2 18L Ventanilla
Terminal Multiboyas N° 1 de Refinería La Pampilla (Ventanilla)	Terminal Multiboyas N° 2 de Refinería La Pampilla (Ventanilla)
 UTM: 18L, Quadrante: 88818570m Elevación: 192.48x19 m Precisión: 2.0 m Tiempo: 13-02-2022 12:50 Nota: Terminal Multiboyas 3 18L Ventanilla	 UTM: 18L, Quadrante: 8881210m Elevación: 4.4m x 3 m Precisión: 0.5 m Tiempo: 13-02-2022 11:47 Nota: Terminal Monoboya 4 18L Ventanilla
Terminal Multiboyas N° 3 de Refinería La Pampilla (Ventanilla)	Terminal Monoboya N° 4 de Refinería La Pampilla (Ventanilla)

Consolidado por:
Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización Ambiental

Actualizado al 13 de febrero de 2022